Afsluitdeur

Naar ik begrepen heb functioneert de afsluitdeur nu naar behoren. Inmiddels hebben we vanuit Stadsbeheer gekeken bij de deur naar aanleiding van de klachten over meer overlast door "golfslag". Bij de oude deur zat er een ijzeren plaat onder de waterspiegel. Bij de nieuwe deur is dit overigens ook het geval. We gaan nu onderzoeken of de diepgang onder de deur wellicht groter is waardoor er meer ruimte is onder de deur. Mogelijk dat dit de overlast veroorzaakt.

Steigers bij afsluitdeur

Vanuit Stadsbeheer is aan firma Vegter opdracht gegeven voor het realiseren van steigers bij de afsluitdeur. Hiermee wordt het eenvoudiger om te kunnen afmeren en vervolgens de afsluitdeur te bedienen in het geval je in of uit wilt varen. De verwachting is dat dit direct na de bouwvak uitgevoerd zal worden.

Afmeervoorziening boten aan de dijk

Kort geleden is besloten dat de boten aan de dijk dezelfde afmeervoorzieningen krijgen als de boten aan de steigers. Firma Knol uit Akkrum zal deze werkzaamheden uitvoeren. Eerst zal op kaart worden gezet waar de afmeerpalen geplaatst zullen worden. Nadat ik deze kaart heb ontvangen zal ik met de betreffende bewoners/eigenaren een en ander bespreken. Er zal dan op basis van de kaart gekeken worden of de palen op de aangegeven wijze geplaatst kunnen worden. Natuurlijk zal dit tot (wat) overlast leiden, maar dit willen we zoveel mogelijk beperken. Bij een akkoord zullen we dit ook schriftelijk vastleggen. Hiermee voorkomen we misverstanden en bereiken we duidelijke verwachtingen over en weer. De verwachting is dat de aannemer dan na de bouwvak zal kunnen starten met de werkzaamheden.

Beschadiging enkele afmeerpalen

Inmiddels zijn de beschadigde afmeerpalen bijgewerkt met een coating. Er is blijkbaar bij enkele bewoners een misverstand ontstaan hierover. De afmeerpalen behoren tot de openbare ruimte en zijn en blijven dus eigendom van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente beslissingsbevoegd is over het bijwerken en dat niet de bewoner/eigenaar mag kiezen of de afmeerpalen al dan niet worden bijgewerkt. Ik begrijp dat het bijwerken zo op het eerste oog er niet heel erg geweldig uitziet, doordat het na het bijwerken wat 'vlekkerig' oogt. Het bedrijf dat deze werkzaamheden heeft uitgevoerd heeft mij echter verzekerd dat na verloop van tijd dit gaat bijkleuren, zodat er geen kleurverschil meer is.

Groenbeheer

Het heeft helaas langer geduurd dan we met elkaar wilden, maar **donderdag 20 juli** zal er een start gemaakt worden met het maaien.
Als eerste zal op de buiten- en binnendijk gemaaid worden. Door het vele puin en stenen die in en op de grond liggen zal dit met de nodige zorg moeten gebeuren. Het zal dus ook niet zo zijn dat het na de maaibeurt direct optimaal uit zal zien. Verzoek aan jullie om de auto's die op de parkeerplaatsen aan de binnendijk staan de dag(en) waarop gemaaid wordt daar niet te parkeren. Op de dijk staan ook nog spullen opgeslagen (zoals een aanhangwagen en een bootje). Aan de eigenaren het verzoek om deze voor 20 juli daar blijvend weg te halen.

Vragen/opmerkingen

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Henk van der Velde, 20 juni 2017
henk.van.der.velde@groningen.nl
050-367 8004